


## Verdrahtungsplan NH 201 TV A (-2) (GVS)



## Fehlersuchhilfe Adersparanlage NH 201TVA (GVS)

### Keine Funktion:

- Leitungsnetz überprüfen
- Netzspannung, Sicherungen F1 u. F2 prüfen  
Beides o.k., dann Netzgerät NTR201 austauschen!

### Kein Anläuten:

- Leitungsnetz überprüfen
- Wechselspannung (12V) am NH201TVA kontrollieren (Klemmen R,II)
- Klingeltaster prüfen
- Summer überprüfen  
Summer direkt am NH201TVA (R,II) testen

### Keine Türöffnerfunktion:

- Leitungsnetz überprüfen
- Wechselspannung (12V) am NH201TVA prüfen
- Türöffner überprüfen  
Türöffner direkt am NH201TVA (8~,~) testen
- Türöffnertaster im Haustelefon defekt
- Zum Testen der Türöffnerfunktion, Klemmen I u. II am NH201TT brücken, wenn Türöffner nicht aktiviert wird, NH201TT austauschen

### Kein Sprechverkehr:

- Bei Geheim-Sprechverkehr (NH201TVA GVS // HT2001/2 GVS) wird die Wohnungssprechstelle durch den Anruf von der Türstation eingeschaltet und hierdurch sprechbereit. Die Störung einer vorhandenen Sprechverbindung durch eine andere Sprechstelle ist nicht möglich.
- Leitungsnetz überprüfen  
Sind die Sprech- und Steuerleitungen I u. II vertauscht, ist kein Sprechverkehr möglich, Anklingeln und Türöffnen funktionieren
  - Lautsprecher und Mikrofon in Türstation prüfen

### Kein Sprechverkehr von den Haustelefonen zur Türstation:

- Leitungsnetz prüfen
- Lautsprecher in Türstation prüfen
- Lautstärke-Poti-Einstellung P2 prüfen

### Kein Sprechverkehr von der Türstation zu den Haustelefonen:

- Leitungsnetz prüfen
- Mikrofon in Türstation prüfen,  
wenn okay, dann NH201TVA austauschen

### Rückkopplungspfeifen in der Anlage:

- Lautstärke-Poti zu weit aufgedreht

### Anlage brummt (Netzbrummen):

- Versorgungsspannungsleitungen vom NTR201 zum NH201TVA darf nicht durch Sprechstellenkabel geführt werden.