

Übersicht Sprechstellen STR

Mehrdraht-, Aderspar- und Wechselsprechsystem

Mehrdrahtsystem

Netzgerät (Hutschiene)	Sprechstellentyp (HT...)		Türlaufsprecher- einheit	Zusatzläufwerk STR	Anschaltung potenzialfreier Kontakt	alternativer Signalgeber STR	Türumschaltautomat	Lautsprecher der HT-Sprechstelle	Anbindung an Telefonanlage
	alt	neu							
NH200TV	2003/2N* / 2003/2*	3003/2*	TE/B,TE/S,TSM	Gong 8098-3, FG40	RU- Relais	R 2007	TU 1007 A	-	TFE 940
NH202TVG	2002/N* / 2002/2* / 2002/3	3002/3	TE/B,TE/S,TSM	Gong 8098-3, FG40	RU- Relais	-	TU 1007 A	L3, L5	TFE 940
NH205TVM	2003/2GV/S*	2003/2GV/S*	TE/B,TE/S,TSM	Gong 8098-3, FG40	RU- Relais	R 2007	TU 1007 AM	L6	TFE 940
NH208TVU	2006/R*	2006/S-10*	TE/B,TE/S,TSM	Gong 8098-3, FG40	RU- Relais	R 2006/ R2008	TU 1007 A	-	TFE 940
NH222TVG	2022/2* / 2022/3	3022/3	TE/B,TE/S,TSM	Gong 8098-3, FG40	RU- Relais	-	TU 1007 AM	L3, L5	TFE 940

Adersparsystem

Netzgerät (Hutschiene)	Sprechstellentyp (HT...)	Türlaufsprecher- einheit	Zusatzläufwerk STR	Anschaltung potenzialfreier Kontakt	alternativer Signalgeber STR	Türumschaltautomat	Lautsprecher der HT-Sprechstelle	Anbindung an Telefonanlage
NTR 201	2001/2	NH201 TT	Gong8098-3, FG40	RU- Relais	R 2007	-	-	nicht möglich
NTR 201	2009/2	NH209 TT	Gong8098-3, FG40	Anschluß- Modul- Zusatzläufwerk	-	-	-	nicht möglich
NTR 201	2009/2Alpha, 3009/2 Alpha	NH209 TT Alpha	Gong8098-3, FG40	AM300, DS 209	-	-	L3, L5	nicht möglich
NTR 201	2009/2Alpha, 3009/2 Alpha	T SMA	Gong8098-3, FG40	AM300, DS 209	-	-	L3, L5	nicht möglich

Wechselsprechsystem

Netzgerät (Hutschiene)	Sprechstellentyp (HT...)	Türlaufsprecher- einheit	Zusatzläufwerk STR	Anschaltung potenzialfreier Kontakt	alternativer Signalgeber STR	Türumschaltautomat	Lautsprecher der WF-Sprechstelle	Anbindung an Telefonanlage
TV 17S	WF 22S*	LE/B	Gong 8098-3, FG40	RU- Relais	R 2007	TU 5S	L4	nicht möglich
TV 18S	WF 23S*	LE/B	Gong 8098-3, FG40	RU- Relais	R 2007	TU 5S	L4	nicht möglich
TV 20S	WF 26G / (WF27 parallel zu WF26)	LE/B	WF2, FG 40 mit Zusatzplatine	-	-	TU 7S	L4	nicht möglich
TV 32S	WF 32S*	LE/B	Gong 8098-3, FG40	RU- Relais	R 2007	TU 5S	L4	nicht möglich
TV 35/80S	WF 3580*	LE 35/80	Gong 8098-3, FG40	RU- Relais	R 2007	TU 5S	L4	nicht möglich

Erläuterung
*Lautwerke von Fremdherstellern können direkt ohne RU angeschossen werden
*Sprechstelle gibt es nicht mehr
Hutschiene: Das Gerät wird im Schaltwerk/Elektroverteilung auf einer Hutschiene montiert

Übersicht STR Sprechanlagen und Ersatztypen

16.01.2022

<https://www.str-elektronik.de/downloads/uebersicht-sprechstellen-str>